

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**

МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**

**11070 Београд (Нови Београд)**

ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

**Београд-Нови Београд**

**ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

**Година: 2014; Квартал: 3**

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум извршења/неизвршења	Вредност извршења без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Разлог неизвршења уговора
1	6/24/2013	Пр.1942-95/9-2013	95/2013	15722	ДВП „Ерозија“	8/4/2014	15722	
	Санација регулисаног корита Кутинске реке и нерегулисаног дела, према Оперативном плану за одбрану од поплава за 2013. годину на сектору М.9.							
2	9/23/2013	Пу.2754-103/7-4-201	103-4/2013	1000	Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о.	9/17/2014	223	
	Сервисирање службених аутомобила - Сервисирање аутомобила марке LADA NIVA, ZASTAVA, FIAT, RENAULT, FORD							
3	10/7/2013	Пу.2911-108/8-2013	108/2013	2497	Gisdata д.о.о.	8/31/2014	2497	
	Техничка подршка за GIS софтвер							
4	10/9/2013	Пу.2916-109/8-2013	109/2013	333	„Oracle Србија i Crna Gora“ д.о.о.	7/24/2014	333	
	Техничка подршка за Oracle софтвер							
5	10/16/2013	Пр.2975-106/7-3-201	106-3/2013	1248	ВП „Јужна Морава“ АД у реструктурирању	7/9/2014	1138	
	Брана "Барје" Лесковац, М.10.9. - Санациони радови: санација постојећег низводног мерног профила, санација Томпсоновог прелива и одвода воде у дренажни канал, санација проциривања у шахту за биолошки минимум и израда дренаже сеизмолошке станице							
6	10/28/2013	Пр.2973-106/7-4-201	106-4/2013	2798	ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац	9/11/2014	2798	
	Брана "Телије" Крушевац М.12.2. - Друга фаза и завршетак радова на објекту за мерење наноса и уградња опреме за мерење дотицаја							
7	11/18/2013	Пу.3324-114/8-1-201	114-1/2013	462	Грађевински факултет Универзитета у Београду	7/11/2014	462	
	Техничка контрола пројектне документације за радове на високим бранама Партија I: Техничка контрола главног пројекта иновација опреме и техничко осматрање брана: М.10.3. Брана „Бресница“, М.10.7. Брана „Брестовац“ и М.10.9. Брана „Барје“							
8	3/11/2014	Ор.449-124/7-2013	124/2013	435	"Конструктива" д.о.о. Београд	9/8/2014	435	
	Израда депонијске преграде на Крајковачкој реци (Инвестиционо одржавање високих и малих брана -брана Крајковац)							

9	3/11/2014	Оу.458-126/7-2013	126/2013	48	"Шидпројект" д.о.о.	9/1/2014	48	
	Техничка контрола главног пројекта приступног пута од насеља Придворица до бране Придворица (Инвестиционо одржавање високих и малих брана-Брана Придворица)							
10	7/7/2014	Оу.1493-64/8-2014	1001/2	42	Градски завод за вештачења,Београд (Стари Град), Србија	8/25/2014	42	
	Техничка контрола пројекта Заштите акумулације Грлиште од ерозије и бујице у сливу Ласовачке реке.							
11	7/8/2014	Оу.1495-62/8-2014	1009/4	44	„Хармонија пројект“ д.о.о.,Ваљево, Србија	8/20/2014	44	
	Техничка контрола Главног пројекта регулације реке Грабовице у Сјеници, низводно од регулисаног дела у дужини од 3700 м							
12	7/8/2014	Оу.1496-63/7-2014	1009/5	33	„Хармонија пројект“ д.о.о.,Ваљево, Србија	8/20/2014	33	
	Техничка контрола Главног пројекта регулације Колубаре у Ваљево од км 4+260 до км 4+806							
13	7/9/2014	Оу.1494-65/8-2014	1001/5	300	„Хидропројект Зрењанин“ д.о.о.,Зрењанин, Србија	8/29/2014	300	
	Студија оправданости израде пројекта регулације реке Милешевке за заштиту споменика културе манастира „Милешева“							
14	8/1/2014	Ор.1740-73/8-2014	1003/6	254	КОДУС,Београд (Звездара), Србија	8/17/2014	254	
	Радови на отклањању штете на оштећеној опреми по ризику лома машина и неких других опасности на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“–удар струје							
15	9/18/2014	2116	07-1749/10	350	„Хидропројект Зрењанин“ д.о.о.,Зрењанин, Србија	8/29/2014	300	
	Израда пројекта санације одрона Бране Врутци							

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић